

Jednání pracovní skupiny VFP 01/19 (17.01.2018, A.002 v budově Státního pozemkového úřadu)

Zúčastnění: Ing. Jan Vorlíček (JV), Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D. (RFi), Ing. Richard Valný (RVa), Ing. et Ing. Luděk Drápal (LDr), Ing. Michal Votoček, Ph.D. (MVo), Ing. Vladimíra Vondráčková, Ing. Milan Pavlík, Doc. Dr. Ing. Petr Doležal, Ing. Vít Dvorský, Ing. Jan Procházka, Mgr. Jaroslava Doubravová, Ing. Jitka Homoláčová, Ing. Josef Havelka, Mgr. Veronika Macíčková

A. Program jednání

- 1) Úvodem Mgr. Doubravová přivítala účastníky.
- 2) V rámci jednání byly za stran přítomných zpracovatelů vzneseny dotazy k upřesnění postupů zpracování dat pro export do VFP. Podkladem k tomuto jednání byl záznam z jednání konaného dne 14. 11. 2018 v sídle společnosti Agroprojekt, který je přílohou tohoto zápisu.

Na základě jednání byly se všemi přítomnými dohodnuty tyto závěry:

- SPÚ vyřeší s ČÚZK poskytování nekompletních dat katastru nemovitostí zpracovatelům.
 - mj. potřeba zaslat ze stran zpracovatelů na SPÚ příklady, kdy data KN nebyla dodána pro celé k.ú.
- SPÚ bude s ČÚZK řešit umožnění přístupu k potřebným datům KN i pro projektanty PÚ.
- Ing. Vorlíček na jednání informoval o zavedení kontroly duplicit úseček od verze Pozem+ 17.09 a Pozem 17.05.
- Poskytování dat VFK je třeba s ČÚZK dohodnout tak, aby jeden soubor VFK obsahoval celá katastrální území, která byla zahrnuta do PÚ. Důvodem je neúplnost parcel mimo obvod v soupisech nároků.

Etapa č. 0 účastníci řízení a vlastnická mapa

- Na jednání bylo dohodnuto, že geometrie a topologie ploch mimo obvod nebude v rámci etapy 0 a v navazujících etapách řešena ve VFP.
- Kontrola č. 420, kterou se kontroluje, zda parcela vedená v SPI má obraz v SGI, probíhá pouze v etapě 7 a 8.

Etapa č. 2 obvody pozemkových úprav

- Oba SW vypnou v rámci kontroly 202 - kontrolu smyček dokud se nedoladí SW.
- Kontroly bodů obvodu zůstávají. U starších zakázek to může být v odůvodněných případech řešeno formou víceprací.

Etapa č. 3 neřešené pozemky

- Neřešené pozemky budou ve VFP zachovány z důvodu budoucích kontrol a provázanosti na ostatní území v obvodu KoPÚ. S tímto je potřeba počítat při tvorbě ceny ze stran dodavatelů v budoucích smlouvách.
Zpracovatelé PÚ. SW pro projektování pozemkových úprav by měl být doplněn o vytvoření samostatného výkresu nových neřešených pozemků.

Etapa č. 4 rozbor a průzkumy

- V etapě 4 nejsou u výkresů rozboru současného stavu prováděny žádné kontroly topologie ani duplicit

Etapa č. 5 plán společných zařízení

- Prodiskutovány problémy s inženýrskými sítěmi. SPÚ zašle zpracovatelům návrh prvků u kterých by proběhlo vypnutí kontrol topologie pro etapu 5 - PSZ. Vypnutí vybraných kontrol sítí bude v SW provedeno 15. března 2019 (kontrola č. 307).

- Podrobně byla prodiskutována kontrola min. šíře záboru u cest (č. 317). Tato kontrola k posuzování min. šíře nevyhodnocuje umístění značky Polní cesta navržená ve výkresu PSZ, pracuje pouze s plochou záboru pro cestu. Kontrola bude vztažena pouze k výkresu G5. Na tuto kontrolu navazuje v etapě 8 kontrola č. 1060, jejíž tolerance je momentálně nastavena na 25 cm.
- Kontroly záboru jsou pro vnitřní potřebu SPÚ a budou ponechány. V etapě 8 je na posouzení konkrétního zaměstnance pobočky, zda nedošlo k přílišnému zmenšení záboru nebo změně zákresu prvku PSZ oproti verzi schválené zastupitelstvem obce. Kontrola bude ponechána v původním stavu z důvodu upozornění na možnou nedostatečnost šíře záboru.
 - Případné nesouhlasy s požadavky pobočky na aktualizaci PSZ ze stran zpracovatelů je možno zaslat na SPÚ a bude řešeno individuálně.
- Řešena možnost aktualizace TS PSZ resp. jeho přílohy „Tabulka atributů.xlsx“.
 - Podněty na změnu TS PSZ zašlou zpracovatelé na OMPÚ, následně dojde k vyhodnocení, zda je potřeba aktualizovat předpis neprodleně nebo zda bude dostačující provést aktualizaci v souvislosti s novelou zákona o pozemkových úpravách a vyhlášky č. 13/2014 Sb.

Etapa č. 6 výškopis

- Na jednání byly všem přítomným zdůvodněny potřeby této kontroly. SPÚ ponechá etapu v původním stavu z důvodu potřeby SPÚ kontrolovat rozsah odevzdaných prací ve vztahu ke smlouvě. U starších zakázek to může být v odůvodněných případech řešeno formou víceprací.

Etapa č. 7 nároky

- Na jednání bylo dohodnuto, že SPÚ bude zpracovatelům předávat „čistá“ data ploch BPEJ. V SW se budou kontrolovat pouze plochy BPEJ v obvodu, mimo obvod se kontrolovat nebudou (kontroly č. 503, 505).
- Dojednáno vypuštění kontroly 506 „Území pokryté mapou BPEJ není souvislé, tj. uvnitř mapy existuje území, na kterém není plocha oceňovací mapy, nebo je mapa BPEJ tvořena dvěma či více samostatnými obvody (jako chyba jsou označeny všechny obvody).“
- Byla diskutována možnost vypuštění blízkých bodů (do 10 cm) a bodů na přímce u linií BPEJ. Nutno dořešit s Odborem půdní služby.
- Není potřeba kontrolovat souvislost území mimo obvod PÚ. Navrženo zrušení kontrol 1103, 1104, 1105.
- Na jednání bylo řešeno, že nároky v současnosti nelze exportovat před dokončením PSZ. Toto je potřeba upravit v SW Pozem, samotná definice VFP je v pořádku. Termín zapracování těchto úprav do SW Pozem bude na základě jednání pracovního týmu VFP upřesněn.
- Pokud obvod PÚ prochází parcelami zjednodušené evidence, které nejsou rozděleny na samostatné KN parcely, vykazuje přejímka VFP nepřevzatelné chyby. Jedná se o výjimku, bude řešeno individuálně.
- U přidělů a scelovacích řízení JPÚ se některé kontroly nebudou provádět. Potřeba upravit rozsah kontroly přidělů a scelovacích řízení u JPÚ – úkol na tým VFP. Hlavička VFP v současné době nerozlišuje typy JPÚ a tento atribut by se tak musel zavést nově v některé z dalších verzí.

Etapa č. 8 návrh nového uspořádání pozemků

- Konkrétní případy problémů v této etapě budou řešeny individuálně, včetně řešení dodatku SOD.

Na základě tohoto jednání rozšířená pracovní skupina připustila možnost spuštění ostrého provozu. Spuštění ostrého provozu se předpokládá v termínu od 1. 7. 2019. Další jednání pracovní skupiny dle potřeby.

B. Nové úkoly na základě tohoto jednání

1/1/19

Vypnutí kontroly 506.

Zajistí: tým VFP

Termín: 1. 4. 2019

2/1/19

V rámci kontroly 202 vypnout u obou SW kontrolu smyček.

Zajistí: tým VFP

Termín: 15. 3. 2019

3/1/19

Vypnout kontrolu 1047 – parcela návrhu má lomové body vzdálené více než 200m od sebe.

Zajistí: tým VFP

Termín: 1. 4. 2019

4/1/19

Zaslat zpracovatelům návrh na vypnutí kontrol topologie a duplicit u vybraných prvků PSZ včetně inženýrských sítí.

Zajistí: LDr

Termín: 1. 2. 2019

5/1/19

S OPS dojednat vypuštění blízkých bodů (do 10 cm) a bodů na přímce u linií BPEJ.

Zajistí: LDr

Termín: 1. 2. 2019

6/1/19

Nekontrolovat BPEJ mimo obvod – upravit kontrolu č. 505.

Zajistí: tým VFP

Termín: 15. 3. 2019

7/1/19

Připravit návrh na zrušení kontrol č. 1103,1104, 1105.

Zajistí: tým VFP

Termín: 1. 3. 2019

8/1/19

Upravit rozsah kontrol JPÚ přidělů a scelovacích řízení.

Zajistí: tým VFP

Termín: 1. 4. 2019

9/1/19

Ing. Havelkovi zaslat informace o katastrálních pracovištích, kde zpracovatelům PÚ nebyla poskytnuta data KN pro celá k.ú. v jednom souboru VFK.

Zajistí: Zpracovatelé PÚ

Termín: 29. 3. 2019

10/1/19

Zajistit projektantům PÚ přístup k datům KN prostřednictvím WSGP CUZK.

Zajistí: JHa

Termín: 29. 3. 2019

Zapsala: Veronika Macíčková